

Schadensdiagnose:				
18.00	AW (12 AW= 1 STD), M: 9	6.30	113.45	€
	Überprüfung Vorder-/Hinterradfront, inkl. Aus-/Einbau Räder vorne/hinten, Kotflügel, Gabelbeine, Bremszangen			
	- Radachse vorne: Schlag <0,1mm-> i.O. (Grenze 0,2mm)			
	- Vorderrad: Höhen/Seitenschlag <0,5mm>i.O.(Grenze 2mm)			
	- Brems Scheiben: Schlag <0,2mm-> i.O. (Grenze:0,3mm)			
	- Gabelbeine (beide): Schlag <0,1mm-> i.O. (Grenze 0,12mm)			
	- Lenkspfagerung hat spürbare Rastpunkte -> defekt!			
	- Radlagerungen vorne haben erhöhte Lagerluft -> sollten ersetzt werden (überlastet)!			
	- Lenkschläge inspiziert -> i.O.			
	- Felge Hinterrad:Höhen/Seitenschlag<0,5mm>i.O.(Grenze2mm)			
	- Radachse hinten: Schlag <0,25mm-> i.O. (Grenze 0,25mm)			
	- Soziushaltegriff verkratzt			
	- Kennzeichen deformiert			
0.20	FROSTSCHUTZ Motor Kühlung/Silikatfrei (unverd.)	10.00	2.00	€
3.00	AW (12 AW= 1 STD), M: 9	6.30	18.91	€
	Überprüfung Motoröl-/Kühlmittelstand			
	-> Kühlmittel im Ausgleichsbehälter ergänzt			
	Ursache: Kühlmittelaustritt bei Überlauf			
	Ausgleichsbehälter			
	Kontrolle Luftfilter auf Verölung -> i.O.			
>>>>>>	Zwischensumme Seite 1		134.35	€

Beschädigungen:

- > Lenkkopflagerung defekt (Rastpunkte)
- > Radlager vorne haben erhöhte Lagerluft (Überlastung)
- > Soziushaltegriff verkratzt

Instandsetzungsvorschlag Haftpflichtschaden:

1.00	46211-16G00-YKY	HALTEBUEGEL	159.75	159.75	€
2.00	AW (12 AW= 1 STD), M: 0		6.30	12.61	€
	Erneuerung Soziushaltegriff				
	Z w i s c h e n s u m m e			172.35	€
2.00	09267-30010-000	LAGER	45.13	90.25	€
1.00	51643-33E00-000	ABSTREIFRING	14.71	14.71	€
1.00	51644-12C00-000	DICHTUNG	8.99	8.99	€
42.00	AW (12 AW= 1 STD), M: 0		6.30	264.71	€
	Erneuerung Lenkkopflagerung (spürbarer Rastpunkt), inkl.				
	Aus-/Einbau Vorderrad, Gabelbeine, Ab-/Anbau Kotflügel,				
	Bremssättel				
	Lagerschalen aus-/einpressen Lagerinnenring von Gabelschaft				
	(aufgeschrumpft) demonstrieren, neu verpressen				
	Einsetzung Lenklagerung mit Lithiumseifenfett und				
	Einstellung nach Herstellervorgabe				
2.00	08133-62037-000	LAGER	26.34	52.69	€
1.00	09286-44001-000	DICHTRING	11.01	11.01	€
1.00	09282-24004-000	WELLENDICHTRING	7.06	7.06	€
9.00	AW (12 AW = 1 STD), M: 0		6.30	56.72	€
	Erneuerung Vorderradradlager (überlastet, erhöhtes				
	Lagerspiel; i.V. Erneuerung Lenkkopflagerung)				
	Aus-/Einpressen Radlager Vorderrad				
	Erneuerung Wellendichtringe				
	Z w i s c h e n s u m m e			127.48	€
3.00	AW (12 AW = 1 STD), M: 0		6.30	18.91	€
	Endkontrolle (Beleuchtung, Luftdruck, Ölstand, Kettensp.)				
	Probefahrt				

Hinweis:

- Folgeschäden Hinterrad-Radlager u. Schwingenlagerung möglich! Zum jetzigen Zeitpunkt keine Mängel feststellbar.

unverbindlicher Kostenvoranschlag (bei Unfällen	Löhne Netto	352.94	€
nur auf sichtbare Schäden).	Material Netto	344.45	€
Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.	Summe Netto 19.0 %	697.40	€
Dies ist ein Kostenvoranschlag für eine noch zu erbringende Leistung.	19.0 % Mwst	132.51	€
Dieser Kostenvoranschlag berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug !!	Rechnungsbetrag	829.90	€